Автомат этикетировочный для банок ИПКС-099-01Ц(H)

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Апматы (727):345-47-04 Ангарок (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астражань (8512)93-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенок (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владименсток (423)249-28-31 Владименсток (423)249-38-31 Владименсток (423)249-38-31 Вологорад (844)278-03-48 Вологорад (8472)264-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевок (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калупа (4842)29-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснорар (851)203-40-90 Краснорарс (391)204-63-61 Курган (3522)50-90-47 Липець (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Моская (495)26-04-70 Мурманск (1816-04-70 Мурманск (1816-04-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омек (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (352)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санст-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранок (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленок (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улян-Уда (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-81 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Установка нанесения этикеток **ИПКС-099-01Ц(H)** (в дальнейшем установка) предназначена для нанесения самоклеющихся этикеток на тару цилиндрической формы. Установка предназначена для использования на предприятиях пищевой промышленности.

Вид климатического исполнения соответствует УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, т.е. температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35 °C, относительная влажность воздуха от 45 до 80 %, атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.).

Регистрационный номер декларации о соответствии (копия на последней странице паспорта): EAЭC N RU Д-RU.PA09.B.45700/23.

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.11.2023.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность при длине этикетки 70 мм, шт/час, не более	2000
Высота этикетируемой тары, мм	50÷300
Диаметр этикетируемой тары, мм	50÷155
Диаметр бобины с этикеткой, мм не более	300
Высота этикетки, мм	40÷120
Длина этикетки, мм	70÷340
Напряжение питания, В	1N~220B±10%
Частота переменного тока питания, Гц	50±2%
Установленная мощность, кВт	0,1
Показатель энергоэффективности, Вт/кг	0,05
Привод – мотор-редуктор постоянного тока:	
момент, кг см	45
напряжение, В	24
Габаритные размеры установки, мм, не более:	
длина	680
ширина	650
высота	500
Масса установки, кг, не более	40

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки установки должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
ИПКС 099-01.00.00.000	Установка нанесения этикеток ИПКС-099-		
	01Ц(Н)	1	
ИПКС 099.13.00.000	Блок управления ИПКС-099ЦБУ	1	
	Упор 8 (для жестяных банок)	1	
	Мотор-редуктор WG5539. Паспорт	1	
	Реле времени RT-10 (аналог). Паспорт	2	
	Датчик щелевой JLT 331. Паспорт	1	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 230-240-58	2	ЗИП
ГОСТ 9833-73	Кольцо 095-105-58	2	ЗИП

ГОСТ 9833-73	Кольцо 082-088-36	2	ЗИП
ГОСТ 9833-73	Кольцо 078-084-36	2	ЗИП

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Установка (рисунок 1, а, б) состоит из механизма привода, механизма вращения тары, механизма подачи ленты с этикетками (далее – лента), механизма сматывания ленты без этикеток (далее – подложка).

Механизм привода состоит из мотора-редуктора 3 и тянущего вала 10. Механизм вращения тары состоит из вала прокрутки тары 4, вала отводного 5, ролика промежуточного 40, колец 16, 41, 42 и гайки регулировочной 18. Механизм подачи ленты состоит из устройства отматывания ленты, компенсирующего ролика 36, регулируемого ролика 21, роликов опорных 9, 34, 35, ножа 6, тянущего вала 10 и вала прижимного 38. Механизм подачи ленты состоит из ограничителя бобины 22, вала бобины 23 и тормоза бобины 26. Механизм сматывания подложки состоит из тянущего вала 10, кольца 16, вала прижимного 38, валика 29, зажима 30, шайбы скольжения 15 и гайки регулировочной 18.

Заправка ленты 39 осуществляется следующим образом. Бобина с лентой устанавливается на вращающийся на подшипниках вал бобины 23. Вал бобины для ограничения свободы вращения имеет тормоз бобины 26, исключающий свободное скатывание ленты. Бобина центруется с двух сторон конусами 24. Ограничители бобины 22 в виде дисков предотвращают самопроизвольное сползание ленты с бобины. Прижатие ограничителей к бобине осуществляется посредством втулки прижимной 25. После установки бобины лента протягивается через компенсирующий ролик 36. Он служит для выборки петли ленты после прекращения подачи. Далее, лента заводится на регулируемый ролик 21. С помощью регулировочного винта 19 выставляется положение регулируемого ролика 21 для исключения возможного смещения ленты. Затем лента протягивается через ролики опорные 34 и 35, огибает нож 6, заводится под ролик опорный 9. Нажатием на ручку 12 отводится вал прижимной 38 вниз, заводится лента между тянущим валом 10 и валом прижимным 38. После отпускания ручки 12, происходит наматывание ленты на валик 29 и фиксация ее зажимом 30.

Схема протяжки ленты приведена на рисунке 1, б, рекомендуемые размеры этикетки — на рисунке 2. Тянущий вал 10 служит для протягивания ленты через устройство для съема этикетки. Вал прижимной 38 служит для прижима ленты к тянущему валу 10.

Запуск установки происходит автоматически при опускании тары на концевой выключатель 37. Этикетка подается на вращающуюся цилиндрическую поверхность тары клейкой стороной, отделяясь от подложки с помощью ножа 6. Этикетка прикатывается самой тарой и валом прокрутки тары 4. Вращение тары и подача этикетки включаются одновременно.

Привод механизмов выполнен на основе мотор-редуктора 3 червячного типа. Непосредственно от вала мотор-редуктора приводится в движение тянущий вал 10. От тянущего вала с помощью колец 16, 43 движение передается на механизм подачи ленты и на механизм сматывания подложки.

Механизм сматывания подложки обеспечивает сматывание подложки на валик 29. Для синхронизации скорости сматывания и скорости протягивания подложки на валу механизма сматывания подложки предусмотрена проскальзывающая муфта. Регулировка скольжения обеспечивается с помощью гайки регулировочной 18.

Механизм вращения тары включает в себя два основных вала: вал прокрутки 4 и вал отводной 5, на которые устанавливается тара. Вал прокрутки 4 передает вращающий

момент на вал отводной 5 с помощью колец 41, 42 и промежуточного ролика 40. Благодаря синхронному вращению этих валов, тара, расположенная сверху, начинает вращаться с той же скоростью, что и подача этикетки. Это обеспечивает равномерное наклеивание этикетки на тару, исключая появление складок и обеспечивая строгое соответствие между движением тары и процессом подачи этикеток. Для настройки под диаметр тары расстояние между валами может быть изменено с помощью регулируемого фиксатора 13. Механизм вращения тары имеет регулируемые по положению ограничители тары 2 и упор 8. Ограничители и упор используются по необходимости.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 К работе по обслуживанию установки допускаются лица, ознакомившиеся с данным паспортом, паспортами на комплектующие, усвоившие основные приемы работы при эксплуатации оборудования и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
- 5.2 При эксплуатации и ремонте установки должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 2003 г., «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» 2003 г., «Правила устройства электроустановок» 2003 г., «Правила техники безопасности и производственной санитарии» 1990 г, инструкции, разработанные на предприятии для данного вида оборудования.
 - 5.3 Общие требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.124-90.
 - 5.4 Элементы заземления соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.5 Изделие должно быть надежно подсоединено к цеховому контуру заземления с помощью гибкого медного провода сечением не менее 4 мм² по ГОСТ Р МЭК 60204-1-07.
- 5.6 Запрещается работать на установке при наличии открытых токоведущих частей, неисправных коммутационных и сигнальных элементах на панели блока управления, при нарушении изоляции проводов и при неправильной работе датчиков.
- 5.7 В случае возникновения аварийных режимов работы следует немедленно отключить установку от сети питания.
- 5.8 ЗАПРЕЩАЕТСЯ во время работы установки производить ремонт и техническое обслуживание.
 - 5.9 ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать на установке с открытыми кожухами.
- 5.10~ Для экстренного отключения питания установки нажать кнопку «АВАРИЙНЫЙ СТОП» типа «грибок» на панели блоке управления.
- 5.11 Уровень шума, создаваемый установкой на рабочем месте в производственном помещении, не превышает 80дБ по ГОСТ 12.1.003-2014 и CH 2.2.4/2.1.8.562-96.
- 5.12 Уровень виброускорения, создаваемый установкой на рабочем месте в производственном помещении, не превышает 100 дБ (виброскорость не превышает 92 дБ) по ГОСТ 12.1.012-2004 и СН 2.2.4/21.8.566-96.
- 5.13 Предельно допустимый уровень напряженности электрического поля, создаваемый установкой на рабочем месте в производственном помещении, не превышает 5 кВ/м согласно ГОСТ 12.1.002-84 и СанПин 2.2.4.1191-03 «Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты $(50\Gamma \text{ц})$ ».

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ, НАСТРОЙКИ И РАБОТЫ

- 6.1 Расположить установку на ровной горизонтальной поверхности.
- 6.2 Выполнить заземление установки путем подключения болта заземления 31 к контуру заземления гибким медным проводом, сечением не менее 4 мм².
 - 6.3 Установить и закрепить бобину с этикетками на вал бобины 23.
- 6.4 Отрегулировать силу торможения регулируемого тормоза бобины 26 так, чтобы при протягивании ленты не происходило самопроизвольного раскручивания бобины.
- 6.5 Заправить ленту в установку согласно описанию раздела 4 и рисунку 1, б. Выставить этикетку таким образом, чтобы край снимаемой этикетки поднимался над ножом 6 на 8-10 мм и был параллелен линии перегиба подложки на ноже 6. Провисания и неровности ленты не допускаются. Устранить провисания ленты с помощью регулировочных винтов 19.
- 6.6 Нож 6 должен быть установлен в такое положение, чтобы лента в прямом направлении шла по плоскости ножа без какого-либо зазора.
- 6.7 В зависимости от размера этикетируемой тары отрегулировать положение вала отводного 5 с помощью регулируемого фиксатора 13. Убедиться в срабатывании концевого выключателя 37 при подаче тары на позицию нанесения этикетки. При этом должен прослушиваться характерный щелчок концевого выключателя. Если щелчка не слышно, отрегулировать положение концевого выключателя регулировочными винтами концевого выключателя 14 до появления щелчка; зафиксировать винты.
- 6.8 Выставить положение упора 8 так, чтобы край наклеиваемой этикетки ложился точно по заранее намеченной риске тары. Зафиксировать это положение с помощью регулировочного винта упора 11. К другой стороне тары подвести ограничитель 2 и зафиксировать положение с помощью регулировочного винта ограничителя тары 20.
- 6.9 Подключить входной кабель установки через внешний автоматический выключатель с номинальным током 6 А. Появление индикации «СЕТЬ» свидетельствует о наличии напряжения в сети.
- 6.10 Нажать на кнопку «ВКЛ». Появление индикации «ПИТ» свидетельствует о наличии питающего напряжения органов управления установки. Установка находится в режиме ожидания.
- 6.11 Отрегулировать положение датчика щелевого 32 с помощью регулировочных винтов на держателе 33: установить ленту с этикетками в щель датчика, и соблюдая указатель на датчике в виде крестика, позиционировать ленту таким образом, чтобы пустое место между этикетками приходилось на указатель.
- 6.12 Настройка щелевого датчика: нажать на кнопку «TEACH» и удерживать кнопку нажатой пока не загорится зеленый светодиод «LRN», после чего отпустить кнопку «TEACH»; подождать пока зеленый светодиод «LRN» не засветится постоянно, если он моргает, это означает, что процесс настройки не закончился; когда зеленый светодиод «LRN» загорится постоянно, подвинуть ленту с этикетками до тех пор, пока этикетка не окажется по середине крестика на лицевой панели датчика. Далее два варианта:
- A нажать на кнопку «TEACH», если погаснет зеленый светодиод «LRN» и загорится красный светодиод «OUT» постоянно, процесс настройки прошел успешно. Отпустить кнопку «TEACH».

- Б если зеленый светодиод «LRN» горит, а красный светодиод «OUT» моргает «четыре коротких вспышки-пауза», это означает что произошла ошибка настройки. Нажать на кнопку «TEACH» еще раз и удерживать, пока не погаснет зеленый светодиод «LRN». Отпустить кнопку «TEACH», датчик вернет свои прежние настройки.
- 6.13 Нажать кнопку «ПРОМОТКА» и удерживать ее до остановки механизма привода. Механизм останавливает этикетку в положении готовности для нанесения на тару.
- 6.14 Установка запускается автоматически после подачи тары на позицию нанесения этикетки и отключается по завершению наклеивания этикетки.

Поверхность тары должна быть чистой и сухой.

- 6.15 После первых пробных пусков установки осмотреть тару с наклеенными этикетками и убедиться в качестве нанесения этикеток.
- 6.16 Если этикетка наклеена со смещением или наклеена не ровно, изменить положение ленты изменением положения регулируемого ролика 21 винтами 19.
- 6.17 Если после подачи тары на позицию нанесения этикетки успевает наклеиваться вторая этикетка, отрегулировать положение датчика щелевого 32, обеспечивающего остановку подачи этикетки в заданном.
 - 6.18 В ходе работы необходимо следить за исправностью установки.
- В случае возникновения аварийной ситуации необходимо остановить установку нажатием грибовидной кнопки «АВАРИЙНЫЙ СТОП» на панели блока управления.
- 6.19 По окончании работы выключить установку нажатием на кнопку «ОТКЛ» блока управления.

7. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ В СВЯЗИ С ОШИБОЧНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПЕРСОНАЛА.

Перечень	Возможные ошибочные	Действия персонала в случае
критических	действия персонала,	инцидента или аварии
отказов	которые приводят к	
	инциденту или аварии	
При укладке тары	1. При подготовке к	1. Отрегулировать положение вала
не запускается	работе не правильно	отводного 5 с помощью
подача этикетки.	установлен вал отводной,	регулируемого фиксатора 13
	тара не достает до	
	концевого выключателя.	пунктом 6.7 настоящего паспорта.
	2. При подготовке к	2. Отрегулировать положение
	работе не настроено	концевого выключателя 37
	положение концевого	(рисунок 1, б) в соответствии с
	выключателя датчика	пунктом 6.7 настоящего паспорта.
	наличия тары.	
На одну тару	1. При подготовке к	1. Настроить датчик щелевой 32
выдается несколько	работе не настроен датчик	(рисунок 1, б) в соответствии с
этикеток.	щелевой.	пунктом 6.12 настоящего паспорта.
	2. При подготовке к	2. Настроить положение датчика
	работе плохо настроено	щелевого 32 (рисунок 1, б) в
	положение датчика	соответствии с пунктом 6.11
	щелевого относительно	настоящего паспорта.
	этикетки.	

Этикетка на тару	При подготовке к работе	Настроить положение регули-	
устанавливается	не правильно подобрано	руемого ролика 21 с помощью	
под углом, не	положение регулируемого	регулировочных винтов 19	
перпендикулярно	ролика.	(рисунок 1, а) в соответствии с	
оси тары.		пунктом 6.16 настоящего паспорта.	
Высота	При укладке тары для	При нанесении этикетки	
наклеивания	нанесения этикетки	и установить упор 8 и ограничитель	
этикетки на тару	оператор не использует	тары 2 (рисунок 1, а) в	
изменяется	упор и ограничитель	соответствии с пунктом 6.8	
хаотично.	тары.	настоящего паспорта.	

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1 Техническое обслуживание установки сводится к соблюдению правил эксплуатации, изложенных в данном паспорте, устранению мелких неисправностей и в периодическом осмотре и к соблюдению санитарных правил для предприятий пищевой промышленности.
- 8.2 Периодически (раз в месяц) смазывать подшипники смазкой твердой консистенции (солидол или литол).
 - 8.3 Проверять натяжение колец 16, 41, 42, 43 механизмов привода.
- 8.4 Проверять натяжение механизма регулируемого тормоза бобины, механизмы регулировки скольжения. При необходимости произвести натяжение.
- 8.5 Техническое обслуживание покупных комплектующих, входящих в состав установки (мотор-редуктор, датчик щелевой), производится в соответствие с требованиями технических паспортов или инструкций по эксплуатации на эти изделия.
- 8.6 За отказ установки, обусловленный его неправильным техническим обслуживанием, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 9.1~ Установка должна хранится в складских помещениях при температуре окружающей среды от плюс 10~ до плюс 35~ °C; относительной влажности воздуха от 45~ до 80~%.
- $9.2~{
 m Ec}$ ли установка хранится более чем $18~{
 m me}$ сяцев, то должна производиться консервация в соответствии с Γ OCT 9.014-78.
- 9.3 Транспортирование установки допускается автомобильным, железнодорожным, авиационным и водным транспортом в соответствии с условиями и правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
- 9.4 При погрузке и транспортировании установки необходимо соблюдать и выполнять требования манипуляционных знаков на таре.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Установка нанесения этин	кеток ИПКС-099-01Ц(Н)), заводской номер
с блоком управления ИПКС-0991	ЦБУ, заводской номер	, соответствует
конструкторской документации И	ПКС 099-01.00.00.000,	ТУ2893-099-12176649-2014 и
признана годной к эксплуатации.		
	Дата выпуска	20г.
М.П.		
	Представитель ОТК _	

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 11.1 Предприятие гарантирует соответствие установки нанесения этикеток ИПКС-099-01Ц(H) паспортным характеристикам при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи оборудования.
- 11.2 Ввод установки в эксплуатацию должен проводиться специализированными предприятиями или службами предприятия изготовителя. Гарантийные обязательства не распространяются на установку со следами механических повреждений и на установку, подвергшуюся несогласованному с предприятием изготовителем ремонту или конструктивному изменению.
- 11.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право, не уведомляя потребителей, вносить изменения в конструкцию установки, не ухудшающие ее паспортные характеристики.

12. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 12.1 Критерии предельных состояний установки: установка непригодна для эксплуатации в случае изношенности всех вращающихся элементов, не подлежащих восстановлению. Установка подлежит выводу из эксплуатации, списанию и утилизации.
- 12.2 В случае непригодности изделия для использования по назначению производится его утилизация, все изношенные узлы и детали сдаются в пункты вторсырья
 - 12.3 Использование непригодного изделия по назначению ЗАПРЕЩЕНО!




Рисунок 1, а. Установка нанесения этикеток ИПКС-099-01Ц(Н)




Рисунок 1, б. Установка нанесения этикеток ИПКС-099-01Ц(Н). Схема протяжки ленты.

- 32. Датчик щелевой33. Держатель34, 35. Ролики опорные
- 36. Компенсирующий ролик 37. Концевой выключатель
- 38. Вал прижимной
- 39. Лента
- 40. Ролик промежуточный41. Кольцо 078-084-36
- 42. Кольцо 082-088-36
- 43. Кольцо 230-240-58




Рисунок 2. Рекомендуемые размеры этикетки.




Рисунок 3. Установка нанесения этикеток ИПКС-099-01Ц(H). ИПКС 099.13.00.000-01ЭЗ. Схема электрическая принципиальная.

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
SQ1	Микровыключатель Z-15HW78-B 2461L07B 67500B	1	
M1	Мотор-редуктор WG5539-24-40	1	
<i>B1</i>	Датчик щелевой JLT331	1	
A1	Блок управления ИПКС 099.13.00.000		
A1.1	Блок питания GSM-H65S24	1	24 B, 65 Bm
HL1, HL2	Индикатор XDN1-220V	2	"зеленый"
H1	Светодиод АЛЗЗ6Н	1	"зеленый"
R1	Резистор 3,3 кОм 0,25 Bm	1	
KM1	Реле электромагнитное HJQ-22F-3Z-220V	1	
KM2	Реле электромагнитное HJQ-22F-3Z-24V	1	
QF1	Выключатель автоматический C45N 1P C6A	1	
	Выключатели кнопочные ТУЗ428-002-0575814-94		
SB1	BK43-21-11132-54YX/12	1	"красн. грибок" с фиксац.
SB2, SB3	BK43-21-11110-54YX/12	2	"черный"
SB4	BK43-21-11110-549X/12	1	"красный"
VR1	Реле времени RT-10	2	

Рисунок 4. Установка нанесения этикеток ИПКС-099-01Ц(H). Перечень элементов.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Апматы (727)345-47-04 Ангарок (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астражань (8512)93-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенок (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владимосток (423)249-28-31 Владимар (8672)28-90-48 Вологорад (844)278-03-48 Вологорад (844)278-03-48 Вологорад (8172)26-41-59 Врорнеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (832)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснорарск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (352)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псовм (8112)59-10-37 Первм (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-84 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастолопь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симонеок (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Суртут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Тольятти (8482)83-91-07 Томск (3822)98-41-53 Туля (4872)33-79-87 Тюмень (3452)86-21-18 Ульяноекс (8422)24-23-59 Улан-Уда (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-09-97 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47