

УСТАНОВКА МОЙКИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ БАНОК ИПКС-124(H)

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИПКС-124(Н) ПС (Редакция 03.03.2014 г.)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Вологора (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395) 279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Краснораск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогор Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **К**азахстан (772)734-952-31 **Т**аджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: emz@nt-rt.ru || Сайт: http://elf4m.nt-rt.ru/

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Установка мойки и стерилизации банок (жестяных) ИПКС-124Ж(Н) (далее установка) предназначена для мойки и стерилизации жестяных банок, выполненных по ГОСТ 5981-88 и имеющих размеры в пределах указанных в разделе 2. Установка предназначена для использования на предприятиях пищевой промышленности.

Вид климатического исполнения соответствует УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, т.е. температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35°C, относительная влажность воздуха от 45 до 80%, атмосферное давление от 84 до 107кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, банок/час, не более	1200
Высота банок, мм	20-100
Диаметр банок, мм	50-110
Температура воды, °С, не менее	60
Давление горячей воды, кгс/см ² , не более	2,0
Расход воды, м ³ /час	0,5
Рабочее давление пара, кгс/см ² , не менее	1,5
Расход пара, кг/час	50
Диаметр отверстия для слива воды, мм	28
Диаметр вентиляционной трубы, мм	100
Габаритные размеры, мм, не более	
длина	1350
ширина	550
высота	1400
Масса, кг, не более	45

Выполнена полностью из пищевой нержавеющей стали ГОСТ 5632-72.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки установки должен соответствовать в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол.шт	Прим.
ИПКС 124.00.00.000	Установка мойки и стерилизации ба-		
	нок (жестяных) ИПКС-124Ж(Н)	1	
ИПКС-124(Н) ПС	Установка мойки и стерилизации банок (жестяных) ИПКС-124Ж(H).	1	
	Паспорт ИПКС-124(Н) ПС		

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Установка мойки и стерилизации банок (жестяных) ИПКС-124Ж(Н) (рисунок 1), состоит из корпуса 1, водяного трубопровода 2 для мойки банок изнутри и снаружи, парового трубопровода 3 для стерилизации банок изнутри, наклонного желоба 4, выполненного из прутка, ограничителя 5, входного лотка 6, выходного лотка 7, крышки 8, крышки вентиляционной 9, защитного экрана 11.

Принцип работы установки состоит в следующем. На входной лоток 6 подается банка, сориентированная отверстием в сторону лицевой поверхности корпуса 1. Скатываясь по наклонному желобу 4, банка омывается горячей водой, которая подается из водяного трубопровода 2 и проходит стерилизацию внутренней полости паром, который подается из парового трубопровода 3. После обработки банка поступает в выходной лоток 7 и останавливается на упоре 14. Отработанная вода и конденсат стекают из корпуса через штуцер 10. Защитный экран 11 служит для предохранения персонала от контакта с нагретой поверхностью установки.

Для мойки и стерилизации различных видов банок предусмотрена регулировка (п.7.2).

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 К работе по обслуживанию установки допускаются лица, ознакомившиеся с данным паспортом, усвоившие основные приемы работы при эксплуатации изделия и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
 - 5.2 Общие требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.124-90.
 - 5.3 Во избежание получения ожогов ЗАПРЕШАЕТСЯ:
- снимать защитный экран 11 и дотрагиваться открытыми участками тела до установки.
 - открывать крышки 8 и 9 при включенной подаче воды и пара.
 - работать без защитных средств: непромокаемый фартук, рукавицы.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И СБОРКИ

- 6.1 При монтаже установки должны быть соблюдены условия, обеспечивающие проведение санитарного контроля над производственными процессами, а также обеспечивающие возможность мойки, уборки и дезинфекции установки и помещения.
- 6.2 Установить установку на ровной горизонтальной поверхности. Отрегулировать положение установки с помощью винтовых опор. Для обеспечения полного слива воды, установка должна иметь наклон в сторону штуцера 10 не менее 1°.
 - 6.3 Подвести к установке:
 - трубопровод горячей воды к крану 12;
 - паровой трубопровод к крану 13;
 - систему вентиляции к трубе на крышке вентиляционной 9;
 - систему канализации к штуцеру 10 с разрывом струи.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 7.1 ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации все поверхности оборудования, выполненные из нержавеющей стали, тщательно протереть ветошью, смоченной в ацетоне (до исчезновения черных следов на ветоши); затем провести мойку в соответствии с требованиями паспорта.
- 7.2 Снять крышку 8, отрегулировать ширину наклонного желоба 4 по высоте банок: для этого ослабить гайки-барашки и сдвинуть ограничитель 5 в положение, соответствующее высоте банки и закрепить. Аналогичным образом отрегулировать входной лоток 6 по высоте банки.
- 7.3 Установить крышку 8. Открыть кран подачи воды 12 настолько, чтобы одна банка не могла скатываться по наклонному желобу под собственным весом. Открыть кран подачи пара 13 аналогичным образом. Подать банки на входной лоток 6. Пройдя обработку, банки поступают на выходной лоток 7. Снятие банок с лотка 7 производится вручную. При снятом упоре 14 на выходном лотке 7, банки могут поступать на приемный стол или конвейер, в зависимости от компоновки оборудования заказчиком.

ВНИМАНИЕ! Запрещается работать при снятом экране 11.

8. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ В СВЯЗИ С ОШИБОЧНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПЕРСОНАЛА

Перечень критических	Возможные ошибочные	Действия персонала в слу-
отказов	действия персонала, ко-	чае инцидента или аварии
	торые приводят к инци-	
	денту или аварии	
1	2	3
При подаче банок для стерилизации они застревают в наклонном желобе.	При подготовке к работе с банками не отрегулирована под размер банки ширина наклонного желоба, банки заклинивают.	Отрегулировать ширину желоба 4 под размер банки, отпустив крепления ограничителя 5, установив ширину желоба на 2-3 мм больше высоты банки по всей длине, рисунок 1 настоящего паспорта.
При подаче банок для стерилизации они быстро скатываются в выходной лоток.	При подготовке к работе не открыт кран подачи горячей воды или не открыт кран подачи пара. Низкое давление в трубопроводах подачи воды или подачи пара.	1. Проверить положение кранов на трубопроводах горячей воды 12 и пара 13, рисунок 1 настоящего паспорта. 2. Проверить и при необходимости установить давление воды не менее 2 кгс/см² и давление пара не менее 1,5 кгс/см², раздел 2 настоящего паспорта.

1	2	3	
При проведении стери-	При техническом обслужи-	Проверить и прочистить	
лизации банок корпус	вании не проверено сливное	сливное отверстие 10 из	
наполняется водой, и	отверстие, вода не стекает	корпуса 1, рисунок 1 на-	
вода начинает вытекать	из корпуса.	стоящего паспорта.	
через выходной лоток.			
При проведении стери-	Крышки корпуса установ-	Поправить положения кры-	
лизации банок из под	лены с зазорами.	шек 8, 9, рисунок 1 настоя-	
крышек корпуса летят		щего паспорта.	
брызги.			
При проведении стери-	При подготовке к работе не	Включить вытяжную венти-	
лизации банок из под	включена вытяжная венти-	ляцию, подключенную к	
крышек корпуса идет	ляция.	трубе на крышке вентиляци-	
пар.		онной 9, рисунок 1 настоя-	
		щего паспорта.	

9. ПОРЯДОК МОЙКИ

- 9.1 Мойку производить после полного остывания установки в следующем порядке:
- снять крышку 8, ополоснуть внутреннею часть корпуса теплой водой ($40-45^{\circ}\mathrm{C}$);
- промыть щетками поверхности корпуса моющим раствором, нагретым до температуры $50\text{-}55^{\circ}\mathrm{C};$
- ополоснуть теплой водой (40-45°C) и промыть щетками до полного удаления остатков моющего раствора;
- продезинфицировать раствором дезинфектанта с помощью щеток в течение 2-3 минут (расход дезинфицирующего раствора 1-2 л);
- ополоснуть водопроводной водой из шланга до полного удаления запаха дезинфектанта;
 - установить крышку 8.
 - 9.2 Рекомендуемые моющие и дезинфицирующие растворы.
 - 9.2.1 Моющие растворы:

раствор каустической соды	(0,8 - 1,0)%
раствор азотной или сульфаминовой кислоты	(0,3 - 0,5)%
раствор моющей смеси "Синтрол"	(2,5 - 3,0)%
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Допускается использовать моющее средство "Дизмол".

9.2.2 Дезинфицирующие растворы:

раствор хлорной извести	150 - 200 мг/л
	150 200 /
хлорамин	150 - 200 мг/л
1	
гипохлорид натрия	150 - 200 мг/л
типолюрид патрия	150 200 111731
гипохлорид калия	150 - 200 мг/л
типолюрид кшил	150 200 MI/M

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание установки сводится к соблюдению правил эксплуатации, изложенных в данном документе, устранению мелких неисправностей и периодическом осмотре, соблюдению санитарных правил для предприятий пищевой промышленности.

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 11.1 Установка хранится в складских помещениях при температуре окружающей среды от плюс 10 °C до плюс 35 °C и относительной влажности воздуха от 45 до 80 %.
- 11.2 Если установка хранится более чем 18 месяцев, то должна производиться консервация в соответствии с ГОСТ 9.014-78.
- 11.3 Транспортирование установки допускается автомобильным, железнодорожным, авиационным и водным транспортом в соответствии с условиями и правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
- 11.4 При погрузке и транспортировании установки необходимо соблюдать и выполнять требования манипуляционных знаков на таре. Схема строповки (рисунок 2).

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Установка мойки и стерилизации баног	к (жестяных) ИПЬ	СС-124Ж(Н), заводской
номер соответствует конструкторся	сой документации	и ИПКС 124.00.00.000,
ТУ2893-124-12176649-2014 и признана годной к э	ксплуатации.	
Дата выпуска	ı 20	_Γ.
•		
М.П.		
Представител	ıь ОТК	

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 13.1 Предприятие гарантирует соответствие установки мойки и стерилизации банок (жестяных) ИПКС-124Ж(Н) паспортным характеристикам при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи оборудования.
- 13.2 Ввод оборудования в эксплуатацию должен проводиться специализированными предприятиями или службами предприятия изготовителя. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование со следами механических повреждений и на оборудование, подвергшееся несогласованному с предприятием изготовителем ремонту или конструктивному изменению.
- 13.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право, не уведомляя потребителей, вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его паспортные характеристики.

14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 14.1 Критерии предельных состояний установки: установка непригодна для эксплуатации в случае разрушения каркаса изделия и потерей каркасом несущих способностей. Установка подлежит выводу из эксплуатации, списанию и утилизации.
- 14.2 В случае непригодности установки для использования по назначению производится его утилизация. Все изношенные узлы и детали сдаются в пункты вторсырья.



- 1. Корпус
- 2. Водяной трубопровод 3. Паровой трубопровод
- 4. Наклонный желоб
- 5. Ограничитель
- 6. Входной лоток
- 7. Выходной лоток

- 8. Крышка
- 9. Крышка вентиляционная 10. Штуцер
- 11. Защитный экран
- 12. Кран подачи горячей воды 13. Кран подачи пара
- 14. Упор

Рисунок 1. Установка мойки и стерилизации банок (жестяных) ИПКС-124Ж(Н)




Рисунок 2. Установка мойки и стерилизации банок (жестяных) ИПКС-124Ж(H). Схема строповки со снятым защитным экраном.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395) 279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (862)20-65-13 Суртут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93